

## RAPPEL DE SÉCURITÉ DE PRODUIT

STIHL a émis un rappel de sécurité pour les modèles de soufleuses à dos BR 800 C-E et BR 800 X en raison d'un possible défaut de moulage de la turbine pouvant entraîner la fracture de la turbine lors de l'utilisation. Cela pourrait représenter un risque potentiel de blessure pour l'opérateur ou les témoins lors de l'utilisation.

**Le défaut peut être présent dans les modèles BR 800 dont le numéro de série correspond aux plages listées.**

Numéro de matériel	Modèle	Plage de numéros de série affectée
4283-011-1601	BR 800 C-E Z Magnum	546814154 - 547451772
4283-011-1611	BR 800 X-Z Magnum	546911615 - 547689841

Veuillez vérifier le numéro de série situé sur l'étiquette fixée à l'épaule du boîtier, juste au-dessus de la section inclinée du tube de sortie. Si votre numéro de série se situe dans les plages indiquées ci-dessus, **veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et le rapporter à votre concessionnaire STIHL pour inspection et, si nécessaire, remplacement de la turbine.** Cette inspection et réparation n'ont aucun coût.



Numéro de série



Marque d'inspection

Certaines soufleuses BR 800 C-E et BR 800 X ont déjà été inspectés par STIHL et marqués d'un point noir sur l'étiquette du numéro de série (voir image ci-dessus à droite). Toutes soufleuses BR 800 dans les plages de numéros de série mentionnées ci-dessus et marquées du point noir indiqué peuvent être utilisées en toute sécurité et aucune autre action n'est requise.

**Nous vous demandons votre compréhension pour cette mesure de précaution. Veuillez prendre cette mesure dans l'intérêt de votre propre sécurité.**

**Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.**